PUHDISTUS JA TARKASTUS
CLEANING AND INSPECTION


1. Puhdista
Clean



Pyyhi kostealla liinalla.
Älä käytä pesuaineita.

Wipe with a damp cloth.
Do not use detergents.


2. Tarkista kiinnitykset
Check fasteners



Tarkista pultit ja mutterit.
Kiristä tarvittaessa.

Check bolts and nuts.
Tighten if necessary.

3. Tarkista kunto
Inspect condition



Tarkista vaijereiden ja hihnojen muovipinnoite silmämääräisesti.

Visually inspect the plastic coating on the cables and belts.



Puhdista johteet vain silikoniöljyllä.
Clean the weight stack guide rods with silicone oil only.